

**95-0042**

Сущность: сварочный трансформатор содержит два отдельных О-образных сердечника 1 и 2, расположенных на расстоянии друг от друга и между ними установлены магнитные шунты 3. Первичные катушки 7 расположены на одном из стержней каждого сердечника, катушки вторичной обмотки 8 охватывают по два соседних стержня отдельных сердечников, сердечники 1 и 2 могут быть расположены параллельно друг к другу в разных плоскостях, рядом друг с другом в одной плоскости.

П. формулы: 4

Фигуры: 3