

Schemă de legare a două sarcini trifazice cu un transformator trifazic, una din sarcini fiind conectată la ieșirile înfășurărilor secundare ale transformatorului, **caracterizată prin aceea că** înfășurările secundare ale transformatorului trifazic sunt executate galvanic decuplate, iar a doua sarcină trifazică este conectată la intrările înfășurărilor secundare ale transformatorului trifazic.